

序号	报告编号	发布日期
21	GX-B1344/21-8-24010	2024.6.28

结论	影像资料（JPG格式）
<p>2024年6月10日九层回风斜井1#主要通风机运行时测定的外部漏风量为$281\text{m}^3/\text{min}$，计算的外部漏风率为4.1%，符合《煤矿安全规程》规定“其外部漏风率在无提升设备时不得超过5%”的要求。</p>	